

N/A

CDCV857DGG

លេខផ្នែក:
ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
តារាងទិន្នន័យ:
ស្ថានភាព RoHs
នាវាពី
ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

CDCV857DGG
N/A
IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
ហុងកុង
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ CDCV857DGG

លេខផ្នែក	CDCV857DGG
ក្រុមហ៊ុនផលិត	N/A
ការពិពណ៌នា	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
សន្លឹកទិន្នន័យ	
តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់	2.3 V ~ 2.7 V
វាយ	PLL Clock Driver
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	48-TSSOP
សេរី	-
សមាមាត្រ - បញ្ចូល: លទ្ធផល	1:10
ការវេចខ្ចប់	Tube
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
លទ្ធផល	Clock
លេខៈដំឡើង	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	0°C ~ 85°C
ចំនួនរង្វង់	1
ប្រភេទម៉ោង	Surface Mount
កម្រិតរស្មីសំណើ (MSL)	2 (1 Year)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
បញ្ចូល	Clock
ប្រេកង់ - អតិបរមា	200MHz
ចែកលេខ / មេគុណ	No/No
ឌីផេរ៉ង់ស្យែល - បញ្ចូល: លទ្ធផល	Yes/Yes
លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន	CDCV857

ស្លាកដែលទាក់ទង

CDCV857DGG	អ្នកចែកចាយ CDCV857DGG	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ CDCV857DGG
តម្លៃ CDCV857DGG	រូបភាព CDCV857DGG	រូបភាព CDCV857DGG
សន្លឹកអេសឌីអេមភីអេម ១	CDCV857DGG ទាញយកសំណុំទិន្នន័យ	ឌីអេសឌី ១ សន្លឹក
ភាគហ៊ុន CDCV857DGG	ទិញ CDCV857DGG	ទិញ CDCV857DGG
CDCV857DGG	អ្នកផ្គត់ផ្គង់	អ្នកចែកចាយ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>CDCV857DGGRG4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CDCVF111FNG4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC នៅក្នុងស្តុក: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CDCV857DGGG4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CDCV857BGQLR ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC CLK PLL CLOCK DRVR 56-BGA នៅក្នុងស្តុក: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CDCV857BIDGGR ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CDCV857BDGGRG4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CDCVF111FNR ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC នៅក្នុងស្តុក: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CDCV857BIDGGRG4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CDCV857DGGR ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CDCV857BIDGGG4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CDCV857BIDGG ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP នៅក្នុងស្តុក: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CDCVF111FN ក្រុមហ៊ុនផលិត: N/A ការពិពណ៌នា: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC នៅក្នុងស្តុក: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ © ២០២០ អ្នកចែកចាយគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិចដែលអាចទុកចិត្តបាន - អេស .00

អ៊ីម៉ែល: Info@Ocean-Components.com

អាសយដ្ឋាន: Room 2102, ក្រុងហុងកុង 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

