

Johanson Technology

0898CP15A035E

លេខផ្នែក: 0898CP15A035E
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក: Johanson Technology
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805
 តារាងទិន្នន័យ: [0898CP15A035E.pdf](#)
 ស្ថានភាព RoHs: ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃដោយការលើកលែង / RoHS ជាស្តង់ដារ
 នាវាពិ: ហុងកុង
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ 0898CP15A035E

លេខផ្នែក	0898CP15A035E
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Johanson Technology
ការពិពណ៌នា	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃដោយការលើកលែង / RoHS ជាស្តង់ដារ
សន្លឹកទិន្នន័យ	0898CP15A035E.pdf
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	0805
សេរី	-
បាត់បង់ការបាត់បង់	14dB
ថាមពល - អតិបរមា	3W
ការដេចខ្ចប់	Original-Reel®
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	0805 (2012 Metric)
ឈ្មោះដីទេឡេត	712-1151-6
កម្រិតស្តីសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free by exemption / RoHS Compliant
ភាពងកោ	25dB
បាត់បង់ការបញ្ចូល	0.5dB
ប្រេកង់	880MHz ~ 915MHz
ការពិពណ៌នាលម្អិត	RF Directional Coupler 880MHz ~ 915MHz 20 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
កត្តាផ្សំ	20 ± 1dB
ប្រភេទគូស្នេហ៍	Standard
កម្មវិធី	-

ស្លាកដែលទាក់ទង

Johanson Technology 0898CP15A035E	អ្នកចែកចាយ 0898CP15A035E	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 0898CP15A035E
តម្លៃ 0898CP15A035E	រូបភាព 0898CP15A035E	រូបភាព 0898CP15A035E
សន្លឹកអេសឌីអេមភីអេម ១	0898CP15A035E ទាញយកសំណុំទិន្នន័យ	ឌីអេសឌី ១ សន្លឹក
ភាគហ៊ុន 0898CP15A035E	ទិញ 0898CP15A035E	ទិញ Johanson Technology 0898CP15A035E
Johanson Technology 0898CP15A035E	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Johanson Technology	អ្នកចែកចាយ Johanson Technology
Johanson Technology 0898CP15A035E	Johanson 0898CP15A035E	Johanson Technology Inc. 0898CP15A035E

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>0898CD15B1748E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>	<p>0898CP14A035T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>
<p>0898CD15C1748E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>	<p>0898CP14A035 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>
<p>0897621623 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Affinity Medical Technologies - a Molex company ការពិពណ៌នា: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 15" នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>	<p>0898CF15A035E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>
<p>0898LP18A035E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: FILTER LOWPASS GSM/CDMA 898MHZ នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>	<p>0898CP14B035T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>
<p>0897621624 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Affinity Medical Technologies - a Molex company ការពិពណ៌នា: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 18" នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>	<p>0897621625 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Affinity Medical Technologies - a Molex company ការពិពណ៌នា: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 10" នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>
<p>0898CP14C0035T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 89MHZ 0603 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>	<p>0897621900 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Affinity Medical Technologies - a Molex company ការពិពណ៌នា: CBL ASSY SMP JACK-JACK .086 នៅក្នុងស្តុក: Out stock RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ © ២០២០ អ្នកចែកចាយគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិចដែលអាចទុកចិត្តបាន - អេស .00

អ៊ីម៉ែល: Info@Ocean-Components.com

អាសយដ្ឋាន: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

